

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ

Н.Ю. Бурая

от «05» августа 2014 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры  
СП ЦТТ, ул. Дзержинского, 48

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. 1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр технического творчества КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ**
- 1.2. Адрес объекта: **680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 48;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажное кирпичное здание, общей площадью - **382 кв.м.;**
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 346,2 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: **1915**, Памятник истории и культурного наследия: «Алексеевская гимназия», нач. 1910., 1915-1917 г.г., последний капитальный ремонт - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2015 г., капитального 2018 г.;*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, структурное подразделение Центр технического творчества (КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ СП ЦТТ);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 87;**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности – **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **региональная;**
- 1.11. Вышестоящая организация - **Министерство образования и науки Хабаровского края;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 72;**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности – **дополнительное образование;**
- 2.2 Виды оказываемых услуг обучение детей в объединениях - **авиамodelьном, судомodelьном, трассового моделизма, ракетомodelьном, робототехники, компьютерного дизайна, компьютерной анимации и мультипликации, начального технического моделирования.;**
- 2.3 Форма оказания услуг - **на объекте;**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - **дети с 7 до 18 лет;**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет;*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **70 чел. обучающихся;**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет;

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -

При движении к объекту по улице Муравьева Амурского можно воспользоваться автобусными маршрутами №№ 14, 56, 55, 19, 4, 34, 333, маршрутными такси №№ 81, 83, 85, 60, 61, троллейбусным маршрутом №1, остановка «Театр Драмь», трамвайными маршрутами №№1, 2, 8, 6, 9 - остановка «ул. Муравьева Амурского». При движении к объекту со стороны Северного микрорайона, используются маршруты № 4, 8, 107 - остановка «ул.Муравьева Амурского»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да;

3.2.4 Перекрестки - *регулируемые* по ул. Муравьева Амурского.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути – есть, при выходе с остановок автобусных и трамвайных на стороне ул. Муравьева Амурского, по ул.Дзержинского имеется перепад высоты порядка 3,0 м на протяжении 30 метров пути (3 лестницы).

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У,С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры

- Объект имеет низкую оценку состояния доступности для маломобильных групп населения. На пути следования к объекту имеются 3 лестницы с числом ступеней до 18 шт. Пандусы отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (отсутствует пандус для подъёма на крыльцо, порог на входной двери представляет преграду для инвалидов передвигающихся на креслах-калясках. Второй этаж здания малодоступен для маломобильных групп населения (крутая лестница, отсутствует пандус и система информации и связи). Санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов передвигающихся на креслах-калясках. Узкие коридоры и проходы не позволяют передвигаться инвалидам на креслах-калясках.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2018 г.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **достижение соответствия существующим нормам для обслуживаемых маломобильных групп населения ДП-И (О,Г,У,С);**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **удовлетворительно;**

4.4. Для принятия решения требуется – **проектное решение;**

4.4.1 Согласование на Комиссии - **да;**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – **нет;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - **да (охраны памятников)**;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края – **нет**  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 07 » августа 2014 г.
2. Акта обследования объекта: от « 04 » августа 2014 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта,  
КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ,  
Заместитель генерального директора

 В.В. Ермаков

Заместитель председателя, главный инженер

 А..А. Горлов

Члены комиссии:

Начальник отдела охраны труда

 К.А. Литовченко

Заместитель директора по АХР СП ЦХЭР

 Н.А. Анашкина

Заместитель директора по АХР СП ЦТКиС

 А.С. Иванов

Заместитель директора по АХР СП ЦТТ

 В. С. Кузнецов

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ВОГ

 Л.С. Грец

Председатель ВОИ

 В.П. Саржевский

Председатель ВОС

 Е.А. Зенкина

